Схема подключения

Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ) с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА

Цвет провода	Красный	Синий или Зелёный	Жёлтый	Чёрный
Назначение	питание (+)	питание (–)	выход (+) 4–20 мА	выход (–) 4–20 мА

Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ) с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА + 2 релейных выхода

Цвет провода	Красный	Синий или Зелёный	Белый	Серый	Чёрный	Коричневый	Жёлтый
Назначение	питание (+)	питание (–)	выход (+) 4–20 мА	выход (–) 4–20 мА	общий	уставка макс.	уставка мин.