

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ AR 875

Инструкция по эксплуатации



Электронные весы AR-875 предназначены для измерения веса от 0 до 25 кг с точностью $\pm 2\%$.

1. ФУНКЦИИ

- Учет веса тары
- Запоминание максимального значения
- Измерение в кг или фунтах
- Предупреждение о разрядке батарейки
- Подсветка жидкокристаллического экрана
- Автоматическое отключение через 60 сек

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Установите батарейку 9В в соответствующее отделение на задней стороне прибора, соблюдая полярность.
- 2) Чтобы включить прибор нажмите кнопку на передней стороне прибора, - на экране в течение 1,5 сек будет отображаться значение предыдущего максимального измерения, а затем замигает основной индикатор «0.00» и появится индикатор зарядки батареи.
- 3) Подвесьте измеряемый предмет на крючок, - на экране будет постоянно отображаться его вес. Взвешивая, прибор автоматически запоминает максимальный измеренный вес, и отобразит его при следующем включении.
- 4) Чтобы удалить запись максимального веса, удерживайте нажатой кнопку около 7 сек.
- 5) Функция учета веса тары: подвесьте тару на крючок, нажмите кнопку в течение 1 сек, чтобы на индикаторе высветилось «0.00», а затем можете измерять вес вместе с тарой. Общий вес не должен превышать 25 кг.
- 6) Для смены единиц измерения кг/фунты воспользуйтесь переключателем на боковой поверхности весов.
- 7) Если в течение 60 секунд с прибором не производят никаких действий, он автоматически отключится.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.