

AR9238

Карманный термометр в виде ручки **AR-9238**

- Температура **-50...+300 °C**
- Удержание показаний
- Звуковая сигнализация о превышении верхнего или нижнего уровня
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Индикатор зарядки батарейки
- Защитная пластиковая гильза



| Диапазон измерения | Точность | Разрешение |
|--------------------------------|-------------|------------|
| -30...+250 °C | ± 1 °C | 0,1 °C |
| -50...-30 °C +250...+300 °C | ≥ 2 °C | 1 °C |